



GUANTE SOLDADOR

Guante soldador confeccionado en cuero descarnado vacuno. Protección contra calor y abrasión. Bandas protectoras de cuero.

Características

Soldadura en general y manipulación de piezas a alta temperatura. Su puño largo permite tener una mayor protección a las chispas generadas por la soldadura. Buena resistencia a la perforación.

Certificaciones

Europea CE EN 388 4223

Almacenamiento

Los guantes deben almacenarse preferiblemente estirados, en lugares secos, fuera del alcance de la luz solar y alejados del calor.

Advertencias de uso

No se deben usar los guantes cuando exista riesgo de atrapamiento por partes móviles de máquinas. Utilizar los guantes de manera tal que la protección cubra la palma de la mano.

